运城市盐湖区水务局

运盐水函〔2025〕18号

关于区十七届人大五次会议第25020号建议的答复

尊敬的石建雄代表:

您好,您提出的《关于农村供水银龙水务水表误差大的建议》收悉，感谢您对水利工作的支持。经了解，现答复如下:

根据反映的问题情况，区水务局、龙居乡政府、银龙水务和三盛村委会等相关人员现场调查寻找问题。排查方法：一是排查村级管网有无“跑、冒、滴漏”问题，采用夜间安排专人在凌晨12.30-4点钟之间分时段对村级计量水表进行蹲点查看。经排查，村内管网无“跑冒滴漏”现象。二是排查入户水表计量情况。村内入户水表目前两种，一种为2015年安装的发条式水表，另外有50块维修发条式水表时更换的普通机械水表，4月18日参与单位一起在三家庄村内随机选取6户居民入户排查，发现两种入户水表，均存在入户水龙头在细小的过水情况下水表不转动情况。三是排查银龙计量的村级水表和村自行安装的总表运行对比情况。银龙管理的三家庄村计量水表为DN50水表，村委于2023年在银龙供水村级计量水表（DN50）下游30米处安装的计量水

表为 DN80，反映两块水表计量数字存在较大差异。经了解两块水表按照计量水表检定参数 DN50 水表最小流量为每小时 0.312m³，DN80 水表最小流量为每小时 0.8m³，两块水表的计量精度和计程范围不同。

随后水务局又调取了三家庄 2024 年 6 月-2025 年 4 月之间用水情况，月平均用水量为 672 方，根据村内人口分析，用水量在正常范围内。

经四方共同确认，村委自行安装的 DN80 水表与银龙水务 DN50 水表误差的原因：首先村委在银龙水务下游 30 米处安装 DN80 水表不符合计量规范要求，其次居民入户水表存在计量不准确。

下一步，我们要求银龙水务公司进一步加强供水管理，提升服务质量，确保农村供水水质、水量、水压达标，提升农村供水保障率。

以上答复您是否满意，如有意见，敬请反馈。

感谢您对区政府饮水方面工作的关心和支持，并欢迎今后提出更多宝贵意见。